

Gerekçe

Hastanemiz araçlarından, ford courier marka aracın marş basma durumu zayıf olduğundan aküsünün değişmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

~~Mehmet YILMAZ~~
Akçakale Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Gp.Dr.Mehmet GÜNER
Akçakale Devlet Hastanesi
Başhekim